

| Note technique de fin d'audit | |
|---|---|
| Magasin | CM Grombalia |
| Date de l'audit | 27 octobre 2017 |
| Propreté du back office | Back office propre en général |
| Propreté du front office | Etat de propreté satisfaisant |
| Respect de la charte vestimentaire | Correct |
| Infrastructure (revêtements et agencement des locaux) | la porte du local poubelle est démontée Le meuble d'exposition des pizzas est partiellement protégé, la vitre du meuble froid est brisée le revêtement du sol du laboratoire pâtisserie est écaillé Le revêtement du sol de la chambre froide négative PLS est crevassé. Le revêtement autour du regard en face de la chambre froide des produits de la mer est crevassé. |
| Autres points importants | Local poubelle: des restes de poissons sont jetés à coté du local déchets Zone de réception: Présence de chats Poissonnerie: manque de glaçage sur l'étal |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|---|----|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|
| Auditeur(s) (cocher) | MC | X | MJ | | MH | | HK | | HEK | | BH | | SS | |
|-------------------------|----|---|----|--|----|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|